


## 37 095 000 VÁLVULA DE LLENADO




### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Cromo



## 37 095 000 VÁLVULA DE LLENADO



### PIEZAS DE REPUESTO, marzo 2021 – ahora

- 1: Palanca accionamiento (Número de pedido 43734000)
- 1.1: Junta tórica (Número de pedido 4377000M)
- 2: Tapa membrana (Número de pedido 43536000)
- 3: Membrana (Número de pedido 4375800M)
- 4: Tapa del filtro (Número de pedido 43735000)
- 5: Set 5 flotadores (Número de pedido 4379100M)
- 6: Juego de recambios (Número de pedido 43722000)\*

\*Accesorios especiales